

3.4.3 废气的产生、治理与排放情况

有机废气处理工艺图：




图 1--4 有机废气塔理工艺流程图

酸雾废气处理工艺流程图：




图 1--5 酸雾废气处理工艺流程图




图 1--6 钻孔废气处理工艺流程图

企业废气主要有以下几个方面：1、蚀刻过程中会产生少量酸雾废气，该废气经管道收集后经喷淋塔处理后高空排放；2、丝印过程中会产生含有机废气，该废气经管道收集后通过喷淋塔+UV 光解处理系统处理后排放 3.钻孔废气经过收集后经过布袋除尘器处理后达标排放。

公司的废气执行《电镀污染物排放限值》（GB21900-2008）表五标准。

废水工艺流程图:




图 1-3 废水处理工艺流程图